

- Sind nicht mit Aufliegerplatte verbunden
- Zwei Zurrgurte als Ladungssicherungsmittel
- Bei Auffahrt auf BAB verrutscht



